


# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 5. September 2024, 12:23

Also wie gesagt funktionierte Bluetooth meiner DW1820a in Sequoia ebenfalls nicht, bis ich dank [Cudox](#) Lorys89 BrcmPatchRam eingebaut habe (und zwar genau diese): <https://github.com/Lorys89/Brc...M/actions/runs/9551440370>

Reihenfolge der Kexte (hinter IOSkywalk eingereiht):



Index	Name	Version	Arch	Signature	Code Signing	Code Signing Authority
1	IOBluetooth	10.0.1	arm64	Developer ID	Yes	Apple
2	IOBluetoothFirmware	10.0	arm64	Developer ID	Yes	Apple
3	IOBluetoothFirmware	10.0.1	arm64	Developer ID	Yes	Apple
4	IOBluetoothFirmware	10.0.1	arm64	Developer ID	Yes	Apple
5	IOBluetoothFirmware	10.0	arm64	Developer ID	Yes	Apple
6	IOBluetoothFirmware	10.0	arm64	Developer ID	Yes	Apple
7	IOBluetoothFirmware	10.0	arm64	Developer ID	Yes	Apple
8	IOBluetoothFirmware	10.0	arm64	Developer ID	Yes	Apple
9	IOBluetoothFirmware	10.0	arm64	Developer ID	Yes	Apple

NVRAM:



Key	Data Type	Value
BluetoothInternalDongleFirmware	Data	00
BluetoothInternalControllerFirmware	Data	00000000000000000000000000000000
boot-args	String	debug=00 keepyms=1 alio=0 -tight bluetooth-driver=0 bluetooth-country=de antipasto=repeat-hibernation

Natürlich NVRAM Reset und siehe da, Bluetooth Controller wurde mit Firmware versorgt:

Bluetooth-Controller:

Adresse: 74:DF:BF:xx:xx:xx

Status: Ein

Chipsatz: THIRD\_PARTY\_DONGLE

Sichtbar: Aus

Firmwareversion: v26119 c4689

Unterstützte Dienste: 0x392039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille LEA AACP GATT SerialPort >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Davor wurde ein BCM4350 C2 Chipsatz mit Firmwareversion v0 (oder so ähnlich) angezeigt.

Something fishy is going on...