

# Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. September 2024, 19:15

[Zitat von genex](#)

Intel AX210 und BT USB IOGEAR Gbu521 W6.

Ich hatte BT auch erst nachdem ich den neuen v1 Kext von bluetoolfixup v 2.6.9 probiert habe.

Der Intel BT hat mir aber nicht die Ziffern Folge zur Bestätigung angezeigt so dass ich die MX Keys nicht verbinden konnte also habe ich den guten USB Stick wieder dran und das hat mit der v2 von [griven](#) verlinkt und einem NVRAM Reset erst wieder funktioniert.

Danach aber auch schon beim Login.

Airportitlwm gibt es leider noch nicht für Sequoia so das mit Heliport Wlan erst nach Login funktioniert.

Immerhin läuft alles.

Die Einträge im NVRAM hatte ich natürlich auch schon vorher.





Alles anzeigen

wie hast Du den iOGaer eingebunden in die EFI? [genex](#) Würde mich sehr interessieren.

Am T460 kriege ich den unter Sequoia einfach nicht zum Laufen. Am HW-Desktop war das kein Problem. USB-Mapping ist auf neuestem Stand.