

# Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „genex“ vom 26. September 2024, 20:31

## [Zitat von Arkturus](#)

wie hast Du den iOGaer eingebunden in die EFI? [genex](#) Würde mich sehr interessieren.

Am T460 kriege ich den unter Sequoia einfach nicht zum Laufen. Am HW-Desktop war das kein Problem. USB-Mapping ist auf neuestem Stand.

Hallo [Arkturus](#),

ich habe die [v2](#) des neuen bluetoolfixup.kext v2.6.9 (quelle [griven](#)) genutzt und den NVRAM gelöscht.

Allerdings habe ich auch die NVRAM Parameter seit Sonoma drin (wirst du auch haben ?) und vorher einiges anderes probiert um die IntelBT zum laufen zu bringen da ich die 2.6.9 noch nicht hatte vom bluetoolfixup und das daher nicht lief.

Der rest war aktuell und OCAT hat nichts neues an Updates gebracht OC1.0.1. In der [v2 Link](#) [.zip](#) sind auch die beiden intel BT kexte v2.5.0 die aber bei mir nicht mit Code Abfrage für die MX Keys funktioniert hatte. Das Koppeln ohne Code könnte laufen, habe ich aber nicht ausprobiert.

9	LucyRTL8125Ethernet.kext	V1.1.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
10	USBMap.kext	V1.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
11	AirportItlwm.kext	V2.3.0	<input type="checkbox"/>	false
12	IntelBluetoothFirmware.kext	V2.5.0	<input type="checkbox"/>	false
13	IntelBTPatcher.kext	V2.5.0	<input type="checkbox"/>	false
14	BlueToolFixup.kext	V2.6.9	<input checked="" type="checkbox"/>	true
15	itlwm.kext	V2.3.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true