

Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „genex“ vom 26. September 2024, 21:46

[Zitat von Arkturus](#)

Ich vermute es geht um Sonoma 14.x ?? [genex](#)



meinst du die Einträge zum NVRAM in der config.plist ?

(seit OC095-Ende2023), irgendwann benötigte man für einen BT USB Stick NVRAM Parameter in der config.plist

[Zitat von genex](#)

Die Einträge im NVRAM hatte ich natürlich auch schon vorher.

