

Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. September 2024, 09:45

[Zitat von genex](#)



meinst du die Einträge zum NVRAM in der config.plist ?

(seit OC095-Ende2023), irgendwann benötigte man für einen BT USB Stick NVRAM Parameter in der config.plist



Alles anzeigen

die NVRAM Einträge aus dem Lory89 Fork hatte ich schon länger, sowie auch Bootargs zu blt, mit und ohne will 15.1 kein BT erkennen. 14.7.1 hat noch nie Probleme gemacht. [genex](#).