

# Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „genex“ vom 27. September 2024, 11:50

## [Zitat von Arkturus](#)

die NVRAM Einträge aus dem Lory89 Fork hatte ich schon länger, sowie auch Bootargs zu blt, mit und ohne will 15.1 kein BT erkennen. 14.7.1 hat noch nie Probleme gemacht. [genex](#).

Das dachte ich mir (NVRAM Einträge), nur zu 15.1 kann ich nichts sagen habe nur 15.0 RC und da funktioniert das bei meiner Kiste jedenfalls.

Die ist aber auch ziemlich Vanilla also mit SecureBoot und SecureBootModell j160, USB Mapping hatte ich manuell in der plist vom USBMap.kext noch mal angepasst.

Selbst Netflix in Safari 4K läuft zuverlässig.