MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von "cobanramo" vom 6. Oktober 2024, 22:30

Tu dir ein gefallen und geh ins Bios und deaktiviere den onboard Wlan Chip, das kann einfach nicht gut ausgehen so wie du das machst. 🐸

4352 Chip ist ne ältere Chip generation als 94360, die 4352 wurde schon früher vom Apple entsorgt daher braucht es mehr pflege in Hackintosh.

Die 94360 bietet dir schnellere Datenübertragung wenn die Antennen auch stimmen, wurde bis vor kurzem noch vom Apple gepflegt daher läuft die auch problemloser als die andere.

Allen voran, es kann nicht gut ausgehen wenn du 2 Bluetooth Chips in einem Gerät aktiv hast, schon gar nicht in einem hackintosh.

Bau einfach einen aus oder deaktiviere einen im Bios, du tuhst dir selber das leben schwer 💛



