

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOS Ventura startet öfters neu

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 14. Oktober 2024, 02:35

Zieh mal einen Kit raus und setze das XMP Profil im Bios.

Funktioniert das ohne Fehler, wird es wohl Hardware technisch sein.