

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu

Beitrag von „mitchde“ vom 14. Oktober 2024, 06:27

Bitte noch schreiben ob du nun nur die 2 *16 GB Module drin hast oder wie du schreibst 4 Module (4*8)

Generell sind of 4 Module - auch wenn gleich bei höherem Takt , siehe deine MB RAM Liste problematisch.

Und bei 2 Modulen nach MB Vorgabe die in 1+3 oder 2+4tem Slot einstecken - meinst soll man die nicht nebeneinander einstecken.