

# Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 8. November 2024, 12:56

Danke dir schon mal.

Zur Titan Karte - offiziell zumindest wird sie laut GA Hersteller nicht auf dem 100er Sockel unterstützt. Die Titan ist geflashed. Mit der Titan erschienen bei mir auch keine Thunderbolt Settings im BIOS.

Die erschienen erst jetzt mit eingebauter Alpine.

Ich habe das abgeschnittene Kabel nun wieder verwendet. Die [BIOS Settings](#) sind nach wie vor da.

In MacOS hab ich aber keinen Zugriff auf die Karte. Sie wird auch nicht sichtbar.

Auf den Bildern sind meine [BIOS Settings](#) zu sehen.

HotPlug wäre erst mal zweitrangig. Eine Freude wärs schon mal, wenn das Apollo läuft.