

WLAN - TP Link (AC1900 / Dual Band /WLAN) funktioniert nicht.

Beitrag von „Fritz M.“ vom 16. November 2024, 11:43

Ich habe auf einer Testplatte von Ventura auf Sonoma geupdatet.

Nachdem ich mit OCAT Open Core und alle Kexts aktualisiert habe, sind einige vorige Probleme behoben, aber das WLAN wird nicht erkannt.

Gibt es hierfür bekannte Lösungsansätze?