

# WLAN - TP Link ( AC1900 / Dual Band /WLAN) funktioniert nicht.

Beitrag von „Fritz M.“ vom 16. November 2024, 16:03

[Zitat von Bob-Schmu](#)

TP-LINK Archer T9E AC1900

<https://dortania.github.io/Wir...-sized-pcie-wireless-card>

Mit OCLP musst du noch nacharbeiten.


EDIT:

(in der vorigen Version meines Posts standen hier andere Angaben)

Also, ich habe die Kexts wie folgt eingebunden:

	BundlePath	Comment	En
● 1	Lilu.kext	V1.6.9   Lilu.kext	✓
● 2	VirtualSMC.kext	V1.3.4	✓
● 3	IntelMausi.kext	V1.0.7   IntelMausi.kext	✓
● 4	USBPorts.kext	V1.0   USBPorts.kext	✓
● 5	WhateverGreen.kext	V1.6.8   WhateverGreen.kext	✓
● 6	AppleALC.kext	V1.9.2   AppleALC.kext	✓
● 7	AirportBrcmFixup.kext	V2.1.9	✓
● 8	BrcmFirmwareData.kext	V2.6.9	✓
● 9	BrcmPatchRAM2.kext	V2.6.9	✓

OCLG sagt mir daraufhin folgendes:



Wo und wie kann ich jetzt diese Parameter einstellen?

Dortania Guide hat unter "Disabling [SIP](#)" verschiedene Vorschläge, ich weiß aber nicht, was davon richtig ist.