

# WLAN - TP Link ( AC1900 / Dual Band /WLAN) funktioniert nicht.

Beitrag von „Fritz M.“ vom 16. November 2024, 17:17

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Installation Anweisung nicht richtig gelesen, wenn ich das erste Bild sehe.

Danke für den Hinweis, ich hatte os14 mit 10.14 verwechselt...

Auf alle Fälle bekomme ich nachwievor von OCLP die gleiche Meldung, und weiß nicht, was da zu tun ist:

