

Der neue Mini ist da ~13x13cm M4/Pro 16GB Stock

Beitrag von „genex“ vom 23. November 2024, 17:57

[KungfuMarek](#)

bei meinem MBA M2 habe ich am "DFÜ" Port links, allerdings hinter dem OWC Thunderbolt Hub, installiert und dann auch migriert.



Erst später habe ich dann einen weiteren Boot als alles schon installiert war direkt am 2ten rechten TB3 Port von meinem MBA M2 gebootet weil die Schreibrate am Hub nicht so dolle war.

Kann auch sein das es am MD worker lag der natürlich erst mal indizieren musste.