

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 20:19

Danke! Hab ein bisschen mit den [Bios Settings](#) experimentiert. Leider keine Änderung. Es wundert mich echt. Das Mainboard ist extra dafür ausgerichtet und unterstützt Thunderbolt. Ist mir ein Rätsel.

Vielleicht hat jemand anderes noch Ideen?

EDIT: Info zum Bild: wenn ich den USB-C auf Thunderbolt Adapter an den USB-C Port des Mainboards hänge, wird dieser angezeigt. Das Apollo läuft dennoch nicht.