

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. November 2024, 21:04

Der Thunderboltadapter wird erkannt, aber nur von dem USB Controller. Daher taucht er auf.

Ich weiss leider auch nicht weiter.

Edit:

Flash mal die originale Firmware drauf [RoyalRichman](#)