

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. November 2024, 23:34

[Zitat von RoyalRichman](#)

wenn ich den USB-C auf Thunderbolt Adapter an den USB-C Port des Mainboards hänge, wird dieser angezeigt. Das Apollo läuft dennoch nicht.

Weil es einen solchen Adapter nun mal nicht gibt. Sonst bräuchtest du ja keine Thunderboltkarte.

Der Adapter ist lediglich ein TB3 zu TB2 Adapter. Setzt also Thunderbolt voraus. Und das läuft bei dir nicht. Da hilft auch keine SSDT. Woran es liegt, kann ich dir nicht sagen. Möglicherweise ist der Controller hinüber ...