

# Monterey mit i7-2600 und HD 5670

Beitrag von „griven“ vom 30. November 2024, 13:32

ACPI sieht soweit erstmal unkritisch aus meiner Meinung nach...

Du solltest vielleicht die Tabelle SSDT-1.aml dropen da sie zum einen reichlich Syntaxfehler enthält und zum anderen offenbar in irgendeiner Form für das CPUPM zuständig ist was aber ja so unter macOS eh nicht funktioniert da Apple hier eigenen Mechanismen einsetzt (AppleIntelCPUPowerManagement.kext in Deinem Fall)....

Um die Tabelle zu dropen in der config unter dem Punkt ACPI->Delete folgendes eintragen:

```
Comment Enabled OemTableID TableLength TableSignature All
Drop SSDT true 50524f43 0 53534454 true
```