

# Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „xtraa“ vom 16. Dezember 2024, 16:24

Hab noch eine superwichtige Sache vergessen: BlueToolFixUp muss als letztes geladen werden in der config.plist Reihenfolge.

Also bei Broadcom zB.

unter kernel>Add

1. BrcmFirmwareData.kext

2. BrcmPatchRAM3.kext

und dann erst

3. BluetoolFixUp.kext

und bei Intel

ebenso, erst die Intelspezifischen kexte einbinden.

sonst geht es nicht.