

# Kein Bluetooth mehr nach Update auf Sequoia

Beitrag von „Heckintosh“ vom 27. Dezember 2024, 19:12

Hi zusammen,

ich habe ähnliche Probleme wie hier beschrieben: Mein Bluetooth funktioniert unter **macOS Sequoia 15.3 Beta** leider nicht.

## Hardware:

- **Mainboard:** MSI MPG B760i Edge WiFi DDR5
- **CPU:** Intel Core i7-14700K
- **GPU:** AMD Radeon RX 5500 XT (8GB)
- **Bluetooth/WiFi:** Intel AX210

## Was ich bisher versucht habe:

- Die **aktuellsten Versionen** von **IntelBluetoothFirmware.kext**, **BlueToolFixup.kext** und auch von **IntelBTPatcher.kext** (aus verschiedenen Forks und Repos, z. B. [dieser Build](#)) getestet.
- Die hier im Thread genannten Kexts und Einstellungen habe ich ebenfalls ausprobiert (inkl. NVRAM-Resets), aber leider ohne Erfolg.

## Was ich noch geprüft habe:

Die entsprechenden Einträge habe ich auch für NVRAM, siehe EFI (ohne Kexts) im Anhang. Ich habe mich in die GitHub-Issues von [OpenIntelWireless/IntelBluetoothFirmware](#) eingelesen. Dort wird von Kernel Panics ab **macOS Sequoia Beta 3** gesprochen, wenn **IntelBTPatcher.kext** mit bestimmten Konfigurationen verwendet wird.

Ich habe ebenfalls einige User-Forks ausprobiert, die in älteren Betas (z. B. 15.0 Beta 1-2) noch funktioniert haben sollen. Leider führt auch das bei mir nicht zum Erfolg.

Hat jemand von euch eine funktionierende Konfiguration für Bluetooth unter Sequoia 15.3 mit einer **AX210-Karte**? (Ich denke das ist die, die mein Mainboard nutzt?) Oder könnte es an meinem EFI-Setup liegen? Ich bin für jeden Tipp dankbar!

Danke schon mal für eure Unterstützung!

Beste Grüße