

WLAN und Bluetooth Problem Broadcom BCM9436

Beitrag von „Juebie“ vom 14. Januar 2025, 12:20

Hallo zusammen,

alle paar Jahre wieder überfällt es mich und ich meine den Rechner updaten zu wollen. Es war jetzt wieder soweit.

OC von 0.6x --> 1.0.3

Ventura --> Sequoia

Rechner läuft als iMac 18.3

Hat auch ganz gut geklappt. Bootet ohne Probleme und Sequoia läuft.

AAAAAber: Kein WLAN, kein Bluetooth

Jetzt erst nachgelesen. Offenbar ein prinzipielle Problem bei den neuen Systemversionen. Offenbar braucht man OpenCor-Patcher - Stimmt das?

Runtergeladen, kann aber den .pkg File nicht öffnen. Überprüfung scheitert, wahrscheinlich, wegen fehlendem Internet.

Und die Option "Dennoch öffnen" ist nicht zu sehen.

Fragen:

- 1) brauche ich das Programm wirklich?
- 2) Kann ich das Programm irgendwie öffnen?
- 3) Oder muss ich wieder auf Ventura runter? Und dann da OCPatcher installieren und dann wieder hoch?

Danke schon mal!

Grüße

Jürgen