

# Z690-P Wifi D4 und RTX2060 - Sequoia oder Sonoma - Opencore Legacy Patcher ausgegraut USB3 = USB2

Beitrag von „Sky\_77“ vom 3. Februar 2025, 21:21

[Zitat von Dav1310](#)

Hast du bei nvram csr active 03080000 eingegeben um [sip](#) zu deaktivieren? Bei mir startete der oclp einfach von selbst nach dem Upgrade. Selbst nach dem update von 15.1 auf 15.3 lief das automatisch mit dem patcher

wegen den Ports: evtl einfach nochmal mappen.

Nein noch nicht probiert, wo trägt man das denn ein? Als Bootflag? Man ist das mittlerweile kompliziert geworden lol