

Thinkpad T470

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. Februar 2025, 19:23

Du hast die Info.plist nicht eingetragen:

● 7	AirportItlwm_Vt.kext	V2.4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/AirportItlwm	Contents/Info.plist	22.0.0	22.99.99	x86_64
● 8	AirportItlwm_SN.kext	V2.4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/AirportItlwm	Contents/Info.plist	23.0.0	23.99.99	x86_64
● 9	itlwm.kext	V2.4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true	Contents/MacOS/itlwm	Contents/Info.plist			x86_64

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die iGPU zu deiner i5 6300U ggf. angepasste Framebuffer benötigt. An dieser Stelle kenne ich mich nicht so genau aus. Wenn Du metal-Unterstützung bekommst ist wohl alles OK.