

Wer kann helfen EFI auf 30 hz patchen ?

Beitrag von „ST3R30“ vom 21. Februar 2025, 09:33

Der Framebufferpatch in deiner config.plist enthält u.a. den Eintrag

framebuffer-con1-alldata mit dem Wert: 01010900 00080000 C7010000 0206**0A**00
00040000 C7010000

Die 4. dieser "Wertegruppen" enthält u.a. DisplayPort als Connector (0A): 0206**0A**00

Du könntest versuchen, stattdessen HDMI (02) zu verwenden: **02060200**

Also: 01010900 00080000 C7010000 **02060200** 00040000 C7010000

Ich würde allerdings nicht an der config.plist auf der Festplatte rumfuchteln. Stattdessen würde ich den EFI-Ordner auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren und dann dort den Framebufferpatch anpassen und vom Stick booten. Ansonsten hat man nämlich ein Problem, falls die Änderung nicht funktioniert und das Display aus bleibt nach dem Booten. 😊