

Ethernet Fehlerbericht in Konsole

Beitrag von „Mieze“ vom 24. Februar 2025, 20:27

Unten findest Du die gepatchte DMAR, aus welcher ich die Reserved Region entfernt habe.

In der config.plist fügst Du dann unter ACPI->Add folgendes ein:

v5		
Dictionary 3 key/value pairs		
Enabled	Boolean	True
Comment	String	DMAR-VTD.aml
Path	String	DMAR-VTD.aml

Unter ACPI->Delete wird dann folgendes zum Entfernen der originalen DMAR eingefügt:

v3		
Dictionary 6 key/value pairs		
All	Boolean	True
Comment	String	Delete DMAR
Enabled	Boolean	True
OemTableId	Data	<45444B32 20202020>
TableLength	Number	0
TableSignature	Data	<444D4152>

Anschließend solltest Du noch unter Kernel->Quirks diese Änderungen vornehmen:

DisableIoMapper = false

DisableIoMapperMapping = false

Nach einen Neustart sollte AppleVTD dann in IOReg zu finden sein. Auf manchen Mainboards kann es mit AppleVTD zu Kos, einfrieren des Systems oder plötzlichen Reboots kommen. Du solltest also USB-Stick mit der alten config.plist haben, um im Worst Case das System zu retten.