

Zu wenig SATA Ports auf dem Mainboard

Beitrag von „Triso01“ vom 1. März 2025, 18:55

Hallo Leute,

nach dem Upgrade auf die 13.Generation auf einem MSI H610M-E DDR4 habe ich bemerkt dass ich zu wenig Sata Ports habe. Theoretisch benutze ich nu 3 von vier, aber die GTX 1060 sitzt im 2. PCI-E Slot weswegen der vierte nicht funktioniert.

Habt ihr Ideen wie ich eine weitere SSD für macOS anschließen kann?

LG