

Zu wenig SATA Ports auf dem Mainboard

Beitrag von „Triso01“ vom 1. März 2025, 20:08

Nochmal um alles klar zu stellen: Ich benutze den PC gerade um zu Spielen unter Windows welches auf der M2 SSD ist. Die GTX ist drinnen um FLUX (Cryptowährung) zu minen deswegen ist einer der SATA ports nicht funktionsfähig weil die sich die Lane teilen also PCI E oder SATA. Da ich vorhabe auf dem PC macOS zu installieren brauche ich noch ein Laufwerk wofür ich einen SATA port brauche.

LG