

Bitte um euere Unterstützung mit der Installation (AMD A8-6600k)

Beitrag von „ralf.“ vom 3. März 2025, 14:17

Der Fehler oben erste Bild ist oft wegen falscher Systemzeit. Aber egal,

USBToolBox.kext, UTBMap.kext sind nicht in der plist aktiviert.

Dafür aber der USBMap.kext, der sollte raus.

Wann tritt die Fehlermeldung - unten - auf?