

SSD Schaden nach Stromausfall oder was anderes ?

Beitrag von „WITON“ vom 8. März 2025, 19:48

[Mieze](#) Ich habe in den Bootargs e1000=0 eingetragen . Das bedeutet ja (so wie ich das verstanden habe) das der com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 nicht geladen wird. Das System bringt nun die Fehlermeldung den Absturz des com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 weil der ja in den Bootargs deaktiviert ist. Also ein logischer Vorgang. Wenn dem so ist, warum versucht das system dann den E1000 Kit zu laden wenn doch schon alles durch den AppleIntel210Ethernet.kext Bestens ist. Eigentlich ist es mir Wurscht, aber Wissen möchte ich es schon um zu verstehen. Eigentlich gehört diese Frage jetzt hier nicht in diesen Post, aber eine weitere Frage werde ich hier nicht stellen