

Erledigt

Wlan Problem bei WPA 10.8.4 mit TP Link TL-WN851ND AR9227

Beitrag von „antonym“ vom 11. September 2013, 20:20

Hallo Forum,

habe heute auf 10.8.4 geupdated und leider funktioniert mein WLAN nicht mehr. Es bricht beim Verbinden zum Router nach 1 Sekunde mit einer Zeitüberschreitungsmeldung ab.

Unverschlüsselt stellt es jedoch eine Verbindung her.

Habe mir eine alte kext (IO80211Family.kext v4.7) gezogen und in AirPortAtheros21.kext und AirPortAtheros40.kext die Device ID *168c,300* nachgetragen.

Leider ohne Erfolg 😞

Kann mir jemand helfen?

Bin schon am verzweifeln 😭

PS:Habe es auch mit IO80211Family.kext v5.0 und v5.3 versucht (nur da fehlt die AirPortAtheros21.kext im Paket)

Danke für eure Hilfe!!!