

**Erledigt**

## Wlan Problem bei WPA 10.8.4 mit TP Link TL-WN851ND AR9227

Beitrag von „antonym“ vom 11. September 2013, 20:20

Hallo Forum,

habe heute auf 10.8.4 geupdated und leider funktioniert mein WLAN nicht mehr. Es bricht beim Verbinden zum Router nach 1 Sekunde mit einer Zeitüberschreitungs meldung ab.

Unverschlüsselt stellt es jedoch eine Verbindung her.

Habe mir eine alte kext (IO80211Family.kext v4.7) gezogen und in AirPortAtheros21.kext und AirPortAtheros40.kext die Device ID 168c,300 nachgetragen.

Leider ohne Erfolg 😞

Kann mir jemand helfen?

Bin schon am verzweifeln 😭

PS:Habe es auch mit IO80211Family.kext v5.0 und v5.3 versucht (nur da fehlt die AirPortAtheros21.kext im Paket)

Danke für eure Hilfe!!!