

Problematischer als Gedacht

Beitrag von „Griven“ vom 1. November 2011, 23:24

Sieht für mich auf den ersten Blick nach einer ziemlich vergurkten Bootsequenz aus und das meine ich wirklich wörtlich...

Wenn ein Boot mit -v auf einem Blackscreen endet ist der Loader im Eimer und sonst nüscht...

Das Board sieht an und für sich gut aus, es ist STRAIGHT INTEL und sollte daher eigentlich keine weiteren Probleme bereiten (Northbridge: Intel® 945GC A2, Southbridge: Intel® ICH7) und auch der Rest der Hardware sollte auf den ersten Blick eigentlich keine Probleme verursachen. Eigentlich brauchst Du um MAC OS-X auf Deiner Kiste rennen zu lassen nichts weiter als die aktuelle Version von iBoot und natürlich die originale RETAIL DVD von Mac OS (mit Retail meine ich wirklich retail, nicht eine DVD die mit einem MAC geliefert wurde, weil die sind auf das Modell beschränkt). Im Bios noch fix den SATA Mode auf auf ACPI setzen und los geht es...