

**Erledigt**

## **Turbo maximal nur 3,5 Ghz - schon einiges versucht**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 13. Oktober 2013, 21:13**

Folgendes ist im Internet zu lesen, achtung englisch:

"....model which is a P8Z77-MPro , and the bios the company use is under download on asus site under cg8480, not under the motherboard model, not the same bios, and that is the main reason that fan x pert software in the asus suite II from the download of the motherboard does not work because it cannot communicate with the bios, because it s a different bios. latest bios from cg8480 ver501 latest ver bios from motherboard 2301. the software asus suite II from the motherboard utilities wont aloud me to flash the bios from 501 to 2301 it says imcompatible rom."

**Da steht sinngemäß drin, das der konfektionierte PC ein anderes Bios benutzt als das originale Board! Und deswegen auch einige Sachen nicht so funktionieren, wie auf dem originalen Board!**