

Erledigt

Installationsprobleme Gigabyte GA-EX58-UD5

Beitrag von „osx86-neuling“ vom 17. Oktober 2013, 18:14

Genau diese Fehlermeldung hatte ich gestern nach der Installation von 10.9.

Ich musste dann FakeSMC.kext und NUIICPUPowerManagement.kext in System -> Library -> Extensions reinkopieren. Kann es vielleicht sein das man diese Dateien auch auf den Installationsstick in den richtigen Ordner kopieren muss?

Bitte nicht machen bevor das jemand bestätigt hat, es ist nur eine Idee die vielleicht weiterhelfen könnte.

Weil ich mir nicht sicher bin.