

Erledigt

Probleme beim Hackintosh 10.8.5 / HD4000 us.

Beitrag von „TuRock“ vom 19. Oktober 2013, 02:13

hmm, warum hast du die Doppelt eingetragen ?

Ich hab die etwas korrigiert und UseKernelCache=No eingesetzt, falls das so nicht funktioniert, korrigiere das wieder auf Yes, alles andere sollte passen !

Code

1. `<key>UseKernelCache</key>`
2. `<string>Yes</string>`

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<dict>`
5. `<key>EthernetBuiltIn</key>`
6. `<string>Yes</string>`
7. `<key>GenerateCStates</key>`
8. `<string>Yes</string>`
9. `<key>GeneratePStates</key>`
10. `<string>Yes</string>`
11. `<key>Graphics Mode</key>`
12. `<string>1920x1080x32</string>`
13. `<key>IGPEnabler</key>`
14. `<string>Yes</string>`
15. `<key>IGPlatformID</key>`
16. `<string>01660009</string>`
17. `<key>Kernel</key>`
18. `<string>mach_kernel</string>`
19. `<key>Kernel Flags</key>`
20. `<string>darkwake=0 dart=0</string>`
21. `<key>SystemType</key>`

22. <string>1</string>
23. <key>Timeout</key>
24. <string>1</string>
25. <key>UseKernelCache</key>
26. <string>No</string>
27. </dict>
28. </plist>

Alles anzeigen

Edit: IGPEenabler funktioniert nur mit aktuelle Chimera als Bootloader !