

Erledigt

Problem nach Installation mit MyHack

Beitrag von „TheMacJay“ vom 28. Oktober 2013, 15:40

1. Im BIOS schauen ob SATA Mode wirklich auf "AHCI" gestellt ist.
2. mit -x -v booten um ins System zu kommen.
3. MultiBeast starten: System -> Patched AppleIntelCPUPowerManagement -> OS X 10.9
3. Alles installieren und neustarten, bzw zuerst den Chmira Bootloader von MultiBeast installieren.

So sollte es klappen 😊