

Erledigt

Lenovo/IBM T61

Beitrag von „Griven“ vom 28. Oktober 2013, 23:01

Das Fiepen ist das sogenannte C4 Fiepen und betrifft viele Rechner dieser Generation also nicht nur die Thinkpads. Das fiepen entsteht, wenn der Rechner beim Stromsparen in den C4 Modus wechselt (C-State 4) und liegt im Chipsatz begründet. Ein Muster gibt es dabei nicht, will meinen es fiepen längst nicht alle. Es scheint hier "Gute" und "Schlechte" zu geben und ich scheine beim T61 Glück gehabt zu haben der fiept ganz im Gegenteil zu seinem kleinen Bruder, dem T60 das zwitschert wie ein Vögelchen, nicht ;).

Eine wirkliche Lösung für das Problem gibt es eigentlich nicht ausser man ist bereit auf den C4 State zu verzichten (lässt sich entweder in der DSDT regeln oder aber über Chameleon)....