



USB Legacy: Enabled  
SATA Controller Mode: AHCI  
Graphic Device: UMA Graphic  
Intel Virtual Technology: Disabled

Boot Mode: Legacy Support  
Boot Priority: UEFI First  
USB Boot: Enabled

Stick befindet sich in einem USB 2.0 Port

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

Gruß