

Anleitung OSX 10.8.5 auf Lenovo ThinkPad T430 Type 2351-BD3

Beitrag von „planb“ vom 8. November 2013, 17:15

Nochmal zu deinem anderen Thread und dem Versuch ne andere WLAN Karte einzubauen - du hast nicht das WLAN Modul gewechselt sondern versucht statt deines UMTS Moduls ne zweite Wlan Karte einzubauen. Das ist nicht möglich da nicht das komplette PCIE Interface an dieser stelle belegt ist. Es stimmt so wie ein andere User schon schrieb, du brauchst ein Half Size Wlan Modul. Das Modul sitzt unter der Tastatur.