

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-H77N-W /10.9/ kein externes USB2-Hub möglich**

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 1. Dezember 2013, 17:31**

Habe die Themen mal zusammen gelegt, ein Thread reicht. Nimm für USB 3.0 mal die Kext aus dem [Dateianhang](#), die aus MultiBeast 6.x funktioniert meistens nicht.. Einfach mit Kext Wizard installieren, die alte Kext wird ersetzt. Anschliessend aber [Rechte reparieren](#) und Cache neu aufbauen.