

**Erledigt** **Z87-UD3H/ HD6870**

**Beitrag von „tomcat\_osx“ vom 3. Dezember 2013, 18:36**

[TuRock](#),

Das Hauptproblem was bei dir war, war das du im Bios "VT-d" aktiviert hattest. Diese Stromsparfunktion der Virtualisierung wird nicht von OSX unterstützt, daher auch die Fehlermeldungen bei dir.

Falls du wieder mal ein [Bios flashen](#) solltest, immer darauf achten das "VT-d" deaktiviert ist.

Gruss tomcat