

**Erledigt**

## **Gigabyte GA-H77N-W /10.9/ kein externes USB2-Hub möglich**

**Beitrag von „Netfrog“ vom 7. Dezember 2013, 14:28**

... das wird das nächste Projekt ...

WoE ist da und Frau hat Dienst ... 😊

Beste Voraussetzung, ich berichte nach "Vollzug" ...

Es hat funktioniert !!! 😊

BIOS via Gigabyte-Tool (über Win7) mit "H77NWIFI\_ozmosis.F4" gepatcht,  
Neustart, mit Multibeast 6.0.1 & DSDT-GA-H77N-WIFI-F2 Treiber aktualisiert,

DANKÉ!

Caches aktualisiert, Neustart ... ALLES in Sachen USB funzt !!! 🍀 an die Helfer!

Das wars meinerseits zum Thema, kann geschlossen werden ...