

Erledigt

USB 3.0 Steckplätze inaktiv

Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 19:47

Hi

Nach der sauberen Installation von Maverick geht mein USB 3.0 nicht. Habe mit MultiBeast die USB 3.0 - Universal by Zenith432.kext auch schon installiert ohne Erfolg!

Komischerweise wird mir im Systembericht bei USB: USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus und USB 3.0-SuperSpeed-Bus angezeigt.

Wäre super wenn jemand eine Lösung für mich hat.

Beitrag von „mike“ vom 25. Oktober 2013, 19:53

und wenn du mit angeschlossener HDD bootest?

Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 20:07

Ähm, also Maverick läuft ganz normal. Ich kann halt nur keine von den extern angeschlossenen Geräten an den USB 3.0 Steckplätzen "sehen". Die werden mir gar nicht in Finder usw. angezeigt.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Oktober 2013, 20:22


Sind die Geräte USB-2.0-Geräte oder USB 3.0-Geräte?

Beitrag von „Daidalus“ vom 25. Oktober 2013, 20:40

Also die Festplatten sind USB 3.0, alles andere hab ich an den USB 2.0 Anschlüssen

Beitrag von „TheMacJay“ vom 25. Oktober 2013, 21:27

MUss man USB 3.0 nicht noch in MultiBeast installieren?


EDIT: Sorry, hab das irgendwie nicht wahrgenommen 

Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Oktober 2013, 23:34

@TheMacJay,

lies mal den ersten Post: "Habe mit MultiBeast die USB 3.0 - Universal by Zenith432.kext auch schon installiert ohne Erfolg!"

Beitrag von „Daidalus“ vom 27. Oktober 2013, 10:28

Also ich denke ich werde es noch einmal mit einer Neuinstallation versuchen. iMessage bekomme ich mit der Anleitung von Griven (aus einem anderen Thema) auch nicht zum laufen. 

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. Oktober 2013, 11:00

Wäre eine Idee! Aber beim installieren erstmal nur die wichtigen Kexte installieren, damit das

System bootet und dann nach und nach die Treiber-Kexte! Alle auf einmal hat bei mir auch schon zu Problemen geführt!

Beitrag von „Daidalus“ vom 27. Oktober 2013, 19:17

Ok, danke. Werde ich so noch mal versuchen 😊

Edit: Und noch einmal I-Net wollte einfach nicht laufen 😞

Edit 2: Nach Neuinstallation hat sich leider nichts geändert, Festplatte (USB3.0) und USB Sticks USB 2.0 werden nicht angezeigt. Mir ist aufgefallen, das unter "über diesen Mac" Mac Pro (Anfang 2008) steht aber das Bild einen iMac anzeigt! Könnte es damit was zu tun haben?

Im Systembericht steht unter USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus:
USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsbus:

Ort für Host-Controller: USB (Integriert)
Treiber für Host-Controller: GenericUSBXHCI
PCI Geräte-ID: 0x1e31
PCI Revisions-ID: 0x0004
PCI Hersteller-ID: 0x8086
Bus-Nummer: 0x0a

also müßte es doch eigentlich funktionieren 😭

Beitrag von „hijo“ vom 28. Oktober 2013, 13:13

Probiere es mal die GenericUSBXHCI kext einzuspielen. Die Version 1.27 ist auch Mavericks kompatibel. Bei mir hat das alle Probleme gelöst.

Beitrag von „Daidalus“ vom 28. Oktober 2013, 22:51

Das war es! Super, Danke dir [hiio](#)
Endlich wieder schnelles USB 😊

Damit kann dieses Thema geschlossen werden