

**Erledigt**

## **USB Problem nach Update auf 10.11.2.**

**Beitrag von „e.buchstaetter“ vom 28. Dezember 2015, 18:36**

Hallo,

habe leider folgendes Problem. Nach dem (an und für sich sehr erfolgreichen ;) Update auf 10.11.2 werden nun alle USB 3.0 Ports als USB 2.0 Ports erkannt. Daher arbeitet meine externe Platte nur noch mit max. 10MB/sek. MB ist ein GA Z97N Wifi. Gibt's hierzu schon Erfahrungen / Lösungsvorschläge? Danke! LG Elmar

---

**Beitrag von „griven“ vom 1. Januar 2016, 19:25**

Gibt es allerdings nur reicht dazu die config.plist allein nicht. Hier muss ein DSDT Patch her und ggf. noch eine Bearbeitung der IOUSBFamily.kext damit OS-X die Ports wieder richtig erkennt und zuordnet.