

Erledigt

UMTS Karte HP un2340 unter 11.6 lässt sich nicht aktivieren

Beitrag von „Metalhead“ vom 27. Februar 2017, 22:40

Bin jetzt seit Tagen mit der UMTS Karte HP un2340 am Kämpfen und krieg sie ums verrecken nicht ans laufen.

Bin nach der Anleitung hier im Forum vorgegangen aber trotzdem klappt es nicht. Sie taucht nicht in den Netzwerkeinstellungen der Systemeinstellung auf.

Die Karte wird im Systembericht sowohl unter USB wie auch unter WWan entsprechend aufgeführt.

In der Menüleiste wird das Symbol für die Signalstärke angezeigt.

Die 3 entsprechenden Dateien sind editiert und die Rechte/Cache repariert.

Das Base Script .ccl ist auch ausgetauscht wie auch die Sprache auf Englisch umgestellt.

Trotzdem wird die Karte bei den Netzwerkeinstellungen nicht angezeigt und lässt sich auch nicht manuell hinzufügen da nicht vorhanden. Mir gehen echt die Ideen aus wo ich noch suchen könnte. Hoffe ihr habt hier ne Idee die mich weiter bringt.

Edit:

ganz vergessen zu erwähnen, geht hier natürlich um mein TP W510