

Erledigt

Probleme mit USB 3.0 auf 10.12.6 Sierra

Beitrag von „juliuskarli“ vom 4. November 2017, 22:18

Liebe Hackies.

Bitte ignoriert meine Hardware Angaben unter dem Profil - Es handelt sich jetzt um meinen älteren Hackintosh mit dem:

Gigabyte GA-Z68X-UD3H Mainboard.

Ich habe mit Clover und Multibeast **10.12.6 Sierra** installiert und es läuft alles ganz gut, aber ich bekomme USB 3.0 nicht zum Laufen. Im Systembericht unter USB habe ich nur USB 2.0 Bus stehen (die Übertragung ist auch sehr mies).

Kann mir da jemand helfen?

Beitrag von „chronos“ vom 4. November 2017, 22:33

Welche Kexts nutzt du denn ?

Beitrag von „Nio82“ vom 4. November 2017, 22:35

[@juliuskarli](#)

Hi, das Board hat für USB 3.0 einen Etron EJ168 Chip. <http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-Z68X-UD3H-B3-rev-10#sp>

Da könntest du es mal mit dieser: [GenericUSBXHCI.kext](#) Kext versuchen.

Wenn das nicht funktioniert weiß ich aber auch nichts weiter. Dann mal sehen ob ein anderer noch was sagen kann.

Beitrag von „juliuskarli“ vom 4. November 2017, 22:51

Hallo.

Danke für die raschen Antworten.

Ich habe es mit dem GenericUSBXHCI.kext probiert - aber da war dann im Systembericht nur mehr USB2.0 Als ich ihn aus den Extensions gelöscht habe, sehe ich wieder USB3.0 ABER das Kopieren geht sehr langsam (auch mit schnellen Platten)

EDIT: Ich habe den GenericUSBXHCI kext gelöscht - Seit dem ist USB 3.0 wieder in den Systeminfos zu sehen

Beitrag von „griven“ vom 10. November 2017, 23:19

Also tut USB3 jetzt wie es soll oder nicht?