

Erledigt

Seit letzten Wartungsupdate Ver. 10.13.3 17D102 keine USB 3.0 mehr

Beitrag von „Lisa“ vom 22. Februar 2018, 20:48

Habe seit dem letzten Wartungsupdate keine USB 3.0 Unterstützung mehr.

USBInjectAll ist in SLE installiert.

USB 2.0 is OK.

Was kann ich tun?



Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Februar 2018, 21:32

Prinzipiell würde ich damit anfangen, S/L/E von deinen Kexten zu befreien und diese in die EFI Partition verschwinden lassen.

Funktionieren die Ports gar nicht oder werden sie nur falsch erkannt?

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. Februar 2018, 21:35

[@Lisa](#) Hast du Clover Bootloader immer aktuell?

Dann drück doch mal im Clover Menu die Taste F11 um den NVRAM zu löschen, vielleicht erweckt das neues Leben unter deinen USB Ports.

Beitrag von „Lisa“ vom 22. Februar 2018, 22:22

Clover Bootloader auf 4411.

Meine kexte halte ich mit Kext Updater immer auf dem laufenden.

Habe nun den USBInjectAll wieder zurück in den EVI.
Mit F11 den NVRAM gelöscht.
Leider keine Verbesserung.

Beitrag von „griven“ vom 27. Februar 2018, 22:18

Passen die Device Renames noch sprich EHC1 zu EH01 usw. im ACPI Bereich denn die UsbInjectALL hängt sich unter anderem daran und passen auch die UIExclude Einträge noch sofern überhaupt vorhanden!?

Beitrag von „Lisa“ vom 28. Februar 2018, 16:02

Wie kann ich das kontrollieren ob die, "Device Renames noch sprich EHC1 zu EH01 usw. im ACPI Bereich", passen?

Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2018, 19:44

Die H97/Z97er hatten noch EHC1/EHC2 in der DSDT drinnen, während das bei den Skylakes erst verloren gegangen ist. 😊