


Erledigt

Nur USB 2.0-Geschwindigkeit

Beitrag von „bumbuy“ vom 7. Oktober 2018, 12:11

Moin, ich komme mit meiner Kiste nicht auf USB3-Geschwindigkeit. Mit der PCI-USB-Karte habe ich 5Gbit, alle anderen Ports nur 480 Mbit. Wahrscheinlich habe ich meine Config zu sehr zerhackt.

Wäre sehr nett, wenn sich da jemand mal meinen EFI-Ordner anschauen kann.



Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Oktober 2018, 12:48

Hast du das mal durchgearbeitet? [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Beitrag von „bumbuy“ vom 7. Oktober 2018, 13:54

Schau ich mir in Ruhe an. Besten Dank