

Erledigt

Dell precision t3610 (hoffentlich könnt ihr helfen)

Beitrag von „nockcx“ vom 27. Januar 2019, 01:12

Ich bin letztens an einen dell precision t3610 gekommen und habe mir gedacht ich kann es ja Mal versuchen. Also habe ich mir einen Cover Stick gemacht und raumprobiert. Das ist das Problem

Intel Xeon e5 16

GTX 1060


16 GB DDR3 ram

Beitrag von „griven“ vom 1. Februar 2019, 22:40

Das rumprobieren ist ja erstmal kein Problem die Kernel Panik aber schon 😊

Wie hast Du den Stick denn ausgestattet sprich wie sieht Dein EFI Ordner aus schieb den mal hoch dann können wir mal drauf gucken.

Beitrag von „nockcx“ vom 4. Februar 2019, 20:29

Hey, danke das du geantwortet hast, aber ich habe es in der Zwischenzeit alleine durch rumprobieren gelöst 🙌👍


Beitrag von „KayKun“ vom 4. Februar 2019, 20:51

und wie hast du das gelöst ? ggf stößt ja jemand anders mal auf das thema mit deinem problem und hofft auf eine lösung

Beitrag von „zappelfilip“ vom 24. Februar 2019, 22:55

Würde ich auch gerne wissen. Stehe nämlich mit genau demselben Rechner vor dem Problem...