

Erledigt

NTEL NUC DC3217IYE auf 10.14.6 gebracht. Booten von HDD geht nicht mehr

Beitrag von „raymccoy“ vom 14. August 2019, 16:25

Hall ich habe meinen NUC erfolgreich auf 10.14.6 gebracht. Kann momentan aber nur von USBstick booten da ich HDD mit neuester Cloverversion versorgt habe. Auf dem USB-Stick ist noch Clover 4910 drauf

Als von Platte booten geht momentan nicht da wohl irgendwelche Treiber fehlen oder clover andere Einträge braucht.

Wenn ich vom USB-Stick boote funktioniert alles einwandfrei (dann Clover 4910)

Welche Umstellungen muss ich noch vornehmen

NTEL NUC DC3217IYE, Intel® QS77 Express, CPU i3-3217U Core i3-3217U, 8GB SODDR3 1333, INTEL HD 4000, 120GB mSata (macOS Mojave 10.14.6, Clover 5045).

Beitrag von „Claus59“ vom 15. August 2019, 15:07

Hallo,

dein SMBIOS in der plist.config sieht so leer aus, ist das Absicht?

Beitrag von „raymccoy“ vom 15. August 2019, 15:48

Nein ist keine Absicht. Ich dachte ich hätte alles vom USBstick hochkopiert. Aber danke für den

Hinweis muss nochmals nachschauen. Bin aber etwas aus der Übung hatte das Projekt erst wieder angefangen.

Was ich nicht so ganz verstehe welche EFI sollte man bei der neuesten Clover Installation zwingend installieren lassen?

Beitrag von „raymccoy“ vom 25. August 2019, 16:33

Hallo,

habe nun nochmals vom USB stick EFI auf HDD kopiert und nun bootet der NUCi wieder (HMDI-Audio funktioniert auch noch).

Kann es sein dass der NUCi kein Bluetooth hat?

Beitrag von „Claus59“ vom 25. August 2019, 23:49

[raymccoy](#)

Ich denke mal, das kommt darauf an, je nachdem, wo, und mit welcher Ausstattung du den NUC gekauft hast.

Normalerweise, wird der NUC ohne ausgeliefert. Aber das solltest du eigentlich wissen.

Allgemeine Specificationen kannst du gerne hier noch mal nachlesen.

<https://ark.intel.com/content/...el-nuc-kit-dc3217iye.html>

Hier ein Auszug wegen Bluetooth:

Integriertes WLAN ¹	Nein
Integrierte Bluetooth-Technik	Nein

Es sollte aber möglich sein entsprechende Karten nachzurüsten.

Entsprechende Erweiterungsplätze sollten ja vorhanden sein.

Erweiterungsoptionen	
PCI-Express-Version [?]	Gen2
Steckplatz für PCIe-Minicard (Half)	1
Steckplatz für PCIe-Minicard (Full)	1

MfG Claus

Beitrag von „raymccoy“ vom 26. August 2019, 19:27

Hallo,

ich hatte den Nuc bisher im am LAN betrieben und immer eine USB-Tastatur und eine USB-Maus benutzt. Da der NUC ja nur 3 USB ports hat wurde es deswegen immer schnell eng. Also ja der hat Bluetooth aber WLAN (geht nur auf Hackintosh nicht).

Mal sehen ob ich die WLAN-Karte noch tausche?

Danke nochmals für die Hilfe.

Beitrag von „Claus59“ vom 26. August 2019, 23:51

[raymccoy](#) ,

welche WLAN-Karte ist denn verbaut?

Solange es keine Intel ist, besteht ja immerhin die Möglichkeit die Karte mit den entsprechenden Kexten zum laufen zu bringen.

MfG Claus

Beitrag von „raymccoy“ vom 27. August 2019, 17:04

Qualcomm Atheros AR9285

Beitrag von „Claus59“ vom 28. August 2019, 00:23

[raymccoy](#)

bis High Sierra wird die Karte noch unterstützt, ab Mojave hat Apple den Support für die Atheros Karten eingestellt.

Im [Link](#) findest du eine Übersicht, welche Karten funktionieren.

Da ist wohl auch ein Lösungsansatz beschrieben, die Karten von Atheros auch unter Mojave zum laufen zu bringen.

Dazu kann ich selbst aber nicht sagen, da habe ich keinerlei Erfahrung.

MfG Claus